

ANEXO III
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PRELIMINAR

Município: Barra Funda/RS.

Tipo de obra: (x) construção () reforma/adaptação/ampliação

Tipo de Unidade de Serviço Socioassistencial a ser construída ou reformada: CRAS,
Centro de Convivência.

Endereço da Unidade de Serviço Socioassistencial a ser construída ou reformada: Rua
Getúlio Vargas, S/N, Bairro Centro.

FOTO 1:



Foto Frontal, lote apresenta topografia em aclive, com inclinação perceptível desde a testada até o fundo.

FOTO 2:



Foto Frontal

FOTO 3:



Foto Frontal, demonstrando a vegetação e a inclinação do lote